

Erich Arter erich.arter@adelbodner.ch

9. September 2013, 15:43

An: Martin Forter <martin.forter@aefu.ch>

AW: Stellungnahme **Stellungnahme der Mineral-und Heilquellen AG, Adelboden**

Sehr geehrter Herr Forter

Ich nehme Bezug auf unser Telefongespräch und die Analyse der 3 Substanzen. Die 3 analysierten Substanzen können unmöglich von unserer Quelle stammen. Die Infiltrationszone (Zone wo Wasser und Schnee im Berg in unserer Quellen eindringen) sind sehr klein und gut geschützt. Zudem hat unser Wasser eine Verweilzeit von 7 bis 10 Jahren in den Gesteinsschichten. Es ist also nicht so, dass es oben regnet und unten kommt es in die Flasche. Es ist für uns deshalb klar, dass diese Verunreinigungen entweder vom Verschluss oder dem Preform stammen. Die Gespräche mit beiden Lieferanten laufen auf Hochtouren. Gemäss Verschluss Hersteller können die Verunreinigungen nicht vom Verschluss selbst stammen. Wir haben bei der beanstandeten Probe bedruckte Verschlüsse eingesetzt. Ob allfällig da die Ursache liegt wird gegenwärtig geprüft. **Sofort eingeleitete Massnahme: Adelbodner setzt bis zur Klärung ab sofort keine bedruckten Verschlüsse mehr ein.**

Dem Preform Hersteller haben wir am Freitag Rückstellmuster der beanstandeten Charge zusammen mit Adelbodner in Glasflaschen zugestellt. Er wird die Proben ebenfalls analysieren und so auch feststellen ob die Verunreinigungen vom Verschluss oder vom Preform herführen. **Sofort eingeleitete Massnahme: Adelbodner verwendet bis zur Klärung des Problems Preforms von einem anderen Lieferanten.**

Gleichzeit haben wir zwei Schweizer Labors eingeschaltet. Diese prüfen, ob Sie selbst oder Labors im benachbarten Ausland die Analysen durchführen können. **Adelbodner will auch aus eigener Initiative der Sache auf den Grund gehen und das Problem lösen.** Vermutlich handelt es sich um ein europaweites Problem. Der von uns eingesetzte Verschluss wie auch der Preform werden europaweit eingesetzt.

Gemäss mehrerer Quellen sind die erlaubten Migrations Grenzen der 3 Substanzen ein Vielfaches unter dem von Ihnen gefundenen Werten. Die von Ihnen angesetzte kurze Zeit zur Stellungnahme hat leider nicht ausgereicht um alle Abklärungen unsererseits umfassend abzuschliessen. Wir werden aber daran weiter arbeiten.

Sehr geehrter Herr Forter, ich versichere Ihnen, dass wir alles unternehmen um das Problem zu klären.

Freundliche Grüsse

Erich Arter

Geschäftsführer/Verwaltungsrat

T +41(0)33 673 70 00 F +41(0)33 673 70 07

erich.arter@adelbodner.ch www.adelbodner.ch



adelbodner
M I N E R A L

Adelboden Mineral- und Heilquellen AG
Oeystrasse 2 CH-3715 Adelboden
T+41 (0)336737000 F+41 (0)336737007
info@adelbodner.ch www.adelbodner.ch