


- Benzidin
- Grosse Schadstoffvielfalt, u. a. Azoverbindungen
- 3,3'-Dichlorbenzidin
- Bau
- Bau, abgerissen
- Alte Chemieabwasserrohre, meist undicht



Probestellen Benzidin-Funde im Chemieareal Klybeck in Basel 2015

Quellen: <https://map.geo.bs.ch/>, GI, 2015, Ciba-Geigy, 8.1982, Ciba SC/Novartis, 2000.

© AefU